

ADWA INSTRUMENTS

MANUALE CONDUTTIVIMETRO DIGITALE AD31 EC/TDS/°C WP

Accensione strumento: tenere premuto il pulsante ON/OFF/MODE per qualche secondo fino all'accensione del display. Una volta rilasciato il pulsante verrà visualizzata la percentuale residua di batterie disponibile. Subito dopo lo strumento sarà pronto per la misurazione o calibrazione.

Come Calibrare lo strumento: Accendere lo strumento, tenere premuto il pulsante ON/OFF/MODE fino a che sul secondo display la scritta "OFF" venga sostituita con la parola "CAL". Rilasciare il pulsante e immergere la punta dello strumento nella bustina di calibrazione data insieme con il misuratore. A questo punto lo strumento si calibra automaticamente, attendere qualche secondo e appena lo strumento avrà finito di calibrarsi vedrete che apparirà la scritta "OK" per qualche istante e poi ritornerà nella modalità di misurazione.

Il simbolo "cal" sul display significa che il misuratore è calibrato.

Nota bene: per ripristinare il valore di calibrazione di fabbrica, entrare nella procedura di calibrazione e tenere premuto il tasto ON/OFF/MODE finché viene visualizzato il simbolo "esc" per un secondo. Successivamente il misuratore tornerà nella normale modalità di misurazione. Il simbolo "cal" scomparirà.

www.coltivazioneindoor.it - Via Dei Lecci, 55/B - 00062 Bracciano Roma. Tel: 0664014658